

## 单位工程竣工验收意见书






工程名称	长安镇卫生院异地新建项目 门诊综合楼、行政楼	工程地点	长安镇越川路东侧、上塘河南侧
建设单位	海宁市长安镇卫生院	工程规模	框架三层
勘察单位	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	工程造价/面积	总 3834.1700 万元/9056.64 m <sup>2</sup>
设计单位	浙江中房建筑设计有限公司	监理单位	浙江禾城工程管理有限责任公司
施工单位	浙江景华建设有限公司	项目经理	陈海峰

### 验收组成员

姓名	工作单位	职务或职称	专业	备注
胡成杰	海宁市长安镇卫生院	项目负责人		
孙燕锋	浙江中房建筑设计研究院有限公司	设计负责人		
成旭波	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	勘察负责人		
汪程霞	浙江禾城工程管理有限责任公司	总监		
陈海峰	浙江景华建设有限公司	项目经理		
朱 健	浙江景华建设有限公司	项目技术负责人		

验收情况：（验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方法）

按已定的施工方案进行验收，验收组成员根据建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013、国家现行的各种施工质量验收规范及工程建设标准强制性条文进行验收，然后对本工程的施工质量进行核定。

工 程 质 量 验 收 情 况 及 其 结 论	分部工程质量验收情况和结论： 本工程共 8 个分部，经查 8 个分部，符合标准及设计要求 个分部。
	质量控制资料核查： 本工程共 41 项，经审查符合要求 41 项。
	分部工程有关安全和功能检测资料： 共核查 27 项，符合要求 27 项。
	主要功能和安全项目抽查： 共核查 27 项，符合要求 27 项。
	观感质量验收情况和结论： 共抽查 19 项，符合要求 19 项。
	综合验收结论： <p style="text-align: center;">合格</p>
验收组成员（签名）     	
组长：（签名） 2023 年 9 月 13 日	

## 单位工程竣工验收意见书

工程名称	长安镇卫生院异地新建项目 辅助用房	工程地点	长安镇越川路东侧、上塘河南侧
建设单位	海宁市长安镇卫生院	工程规模	框架一层
勘察单位	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	工程造价/面积	总 3834.1700 万元/160.19 m <sup>2</sup>
设计单位	浙江中房建筑设计有限公司	监理单位	浙江禾城工程管理有限责任公司
施工单位	浙江景华建设有限公司	项目经理	陈海峰

### 验收组成员

姓名	工作单位	职务或职称	专业	备注
胡成杰	海宁市长安镇卫生院	项目负责人		
孙燕锋	浙江中房建筑设计研究院有限公司	设计负责人		
成旭波	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	勘察负责人		
汪程霞	浙江禾城工程管理有限责任公司	总监		
陈海峰	浙江景华建设有限公司	项目经理		
朱 健	浙江景华建设有限公司	项目技术负责人		

验收情况：（验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方法）

按已定的施工方案进行验收，验收组成员根据建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013、国家现行的各种施工质量验收规范及工程建设标准强制性条文进行验收，然后对本工程的施工质量进行核定。

工 程 质 量 验 收 情 况 及 其 结 论	分部工程质量验收情况和结论： 本工程共 7 个分部，经查 7 个分部，符合标准及设计要求 个分部。
	质量控制资料核查： 本工程共 33 项，经审查符合要求 33 项。
	分部工程有关安全和功能检测资料： 共核查 22 项，符合要求 22 项。
	主要功能和安全项目抽查： 共核查 22 项，符合要求 22 项。
	观感质量验收情况和结论： 共抽查 14 项，符合要求 14 项。
	综合验收结论： <p style="text-align: center;">合格</p>

验收组成员（签名）：













组长：（签名）  
2023 年 9 月 13 日