

附件 9:

房屋建筑工程竣工验收原始文件

工程名称	长安镇卫生院异地新建项目 门诊综合楼、行政楼		验收时间: 2023 年 09 月 13 日		
			验收地点: 施工现场		
验收程序	<p>1、建设单位宣读验收小组成员名单;</p> <p>2、建设、监理、勘察、设计、施工单位分别汇报工程合同履行情况和在建建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;</p> <p>3、审阅建设、监理、勘察、设计、施工单位的工程档案资料;</p> <p>4、实地查验工程质量;</p> <p>5、对工程监理、勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。</p>				
收组 人员 名单	验收组 职务	姓名	工作单位	技术 职称	单位 职务
	组长	胡成杰	海宁市长安镇卫生院	项目负责人	
	成员	孙燕锋	浙江中房建筑设计研究院有限公司	设计负责人	
		成旭波	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	勘察负责人	
		汪程霞	浙江禾城工程管理有限责任公司	总监	
		陈海峰	浙江景华建设有限公司	项目经理	
		朱 健	浙江景华建设有限公司	项目技术 负责人	

建设单位工程建设情况汇报:

建设程序符合国家法律、法规的要求, 以及国家强制性标准, 工程质量符合要求, 同意竣工, 验收合格

勘察单位工程建设情况汇报:

按国家有关法律、法规的要求进行勘察, 勘察结果与设计相符, 工程质量符合要求, 同意竣工, 验收合格。

设计单位工程建设情况汇报:

按建设单位与规划要求进行施工图设计, 施工质量符合设计要求, 同意竣工, 验收合格

施工单位工程建设情况汇报:

按施工合同约定的内容、施工图及国家法律、法规的要求有关进行施工, 各分部评定合格, 观感及使用功能均符合要求, 评定合格。

监理单位工程建设情况汇报:

授业主委托, 经过桩基监理, 认为工程质量达到设计要求及建设单位要求, 同意竣工, 验收合格

工程质量控制资料核查情况 (并附表 G.O.1-2):

齐全, 完整, 有效, 符合要求

工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 ():

经过几个月投入使用, 结构安全, 各项使用功能均符合要求。

工程观感质量检查情况 (并附表 G.O.1-4):

满足要求, 观感质量一般

工程质量竣工验收意见及结论 (并附表 G.O.1-1):

意见: 该工程符合国家和地方现行法律法规要求; 符合现行强制性标准要求; 符合施工图设计文件和合同要求; 工程质量控制资料有效、齐全; 主要功能抽查符合要求; 工程质量合同要求

结论: 质量合格, 同意使用

附件 9:

房屋建筑工程竣工验收原始文件

工程名称	长安镇卫生院异地新建项目 辅助用房		验收时间: 2023 年 09 月 13 日		
			验收地点: 施工现场		
验收程序	<p>6、建设单位宣读验收小组成员名单;</p> <p>7、建设、监理、勘察、设计、施工单位分别汇报工程合同履行情况和在建建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;</p> <p>8、审阅建设、监理、勘察、设计、施工单位的工程档案资料;</p> <p>9、实地查验工程质量;</p> <p>10、对工程监理、勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。</p>				
收组 人员 名单	验收组 职务	姓名	工作单位	技术 职称	单位 职务
	组长	胡成杰	海宁市长安镇卫生院	项目负责人	
	成员	孙燕锋	浙江中房建筑设计研究院有限公司	设计负责人	
		成旭波	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	勘察负责人	
		汪程霞	浙江禾城工程管理有限责任公司	总监	
		陈海峰	浙江景华建设有限公司	项目经理	
		朱健	浙江景华建设有限公司	项目技术负责人	

建设单位工程建设情况汇报：

建设程序符合国家法律、法规的要求，以及国家强制性标准，工程质量符合要求，同意竣工，验收合格

勘察单位工程建设情况汇报：

按国家有关法律、法规的要求进行勘察，勘察结果与设计相符，工程质量符合要求，同意竣工，验收合格。

设计单位工程建设情况汇报：

按建设单位与规划要求进行施工图设计，施工质量符合设计要求，同意竣工，验收合格

施工单位工程建设情况汇报：

按施工合同约定的内容、施工图及国家法律、法规的要求有关进行施工，各分部评定合格，观感及使用功能均符合要求，评定合格。

监理单位工程建设情况汇报：

授业主委托，经过桩基监理，认为工程质量达到设计要求及建设单位要求，同意竣工，验收合格

工程质量控制资料核查情况（并附表 G.O.1-2）：

齐全，完整，有效，符合要求

工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况（）：

经过几个月投入使用，结构安全，各项使用功能均符合要求。

工程观感质量检查情况（并附表 G.O.1-4）：

满足要求，观感质量一般

工程质量竣工验收意见及结论（并附表 G.O.1-1）：

意见：该工程符合国家和地方现行法律法规要求；符合现行强制性标准要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量控制资料有效、齐全；主要功能抽查符合要求；工程质量合同要求

结论：质量合格，同意使用

